

# 令和6年能登半島地震現地視察記録写真

## 1. 内灘町



液状化被害を受けた西荒屋小学校玄関1



液状化被害を受けた西荒屋小学校玄関2



液状化被害を受けた西荒屋地区1



液状化被害を受けた西荒屋地区2



液状化被害を受けた西荒屋地区3



液状化被害を受けた西荒屋地区4



液状化被害を受けた西荒屋地区 5



液状化被害を受けた西荒屋地区 6

## 2. 宝達志水町



液状化被害を受けた柳瀬地区 1



液状化被害を受けた柳瀬地区 2



液状化被害を受けた柳瀬地区 3



液状化被害を受けた柳瀬地区 4



液状化被害を受けた柳瀬地区 5



液状化被害を受けた柳瀬地区 6

### 3. 志賀町



富来行政センターの給水タンク



仮設住宅として活用されるトレーラーハウス



トレーラーハウス内部



自衛隊が開設している温浴施設

#### 4. 穴水町



液状化被害を受けた穴水町役場玄関1



液状化被害を受けた穴水町役場玄関2



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区1



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区2



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区3



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区4



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区 5



土砂崩れ被害が発生した由比ヶ丘地区 6

## 5. 能登町



津波被害が発生した白丸地区 1



津波被害が発生した白丸地区 2



津波被害が発生した白丸地区 3



津波被害が発生した白丸地区 4



津波被害が発生した白丸地区 5



津波被害が発生した白丸地区 6